

**Требования к численности персонала выполняющего работы по капитальному ремонту
системы освещения Главного корпуса ИЛК ОАО "Тюменьэнерго"**

№ п/п	Наименование специалиста	Разряд	Группа по электро- безопасности	Кол-во
1	2	3	4	5
1	мастер электротехнического участка		не менее 3-4	1
2	электрик	5	не менее 3	3
3	электрик	4	не менее 3	3
	ВСЕГО			7

Начальник СЗиС ОАО "Тюменьэнерго"



Н.В. Цуркан