

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии

№ ЗЕИ(686)/1

10. 10.2012г.

город Сургут

Предмет закупки:

Выполнение аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Сайма» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Закупка проводится на основании приказа директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурка А.Э. № 686 от 28.09.2012 г.

Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии:

Директор филиала

ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии:

Зам.директора по техническим вопросам- Главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Буткевич В.Ф.

Члены Закупочной комиссии:

Зам. директора по реализации услуг филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Коряков В.Г.

Зам. директора по экономике и финансам

филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бабаева Л.Я.

Ведущий специалист по безопасности и внутреннему контролю филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Барков Н.И.

Секретарь Закупочной комиссии:

Инженер 1 категории ГДиОКЗ службы логистики и МТО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Асликян Т.М.

Вопрос заседания Закупочной комиссии:

«О проведении неплановой закупки на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Сайма» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети».

По данному вопросу слушали Корякова В.Г. , который сообщил следующее.

На ПС 110кВ «Сайма 26.09.2012г. произошло отключение силового трансформатора 1Т типа ТРДН-40000/110.

В результате проведенного обследования, комиссией было установлено, что отключение трансформатора 1Т произошло в результате междуфазного короткого замыкания выводов обмотки НН1, короткого замыкания между выводами обмоток НН1 и НН2, что привело к повреждению выводов обмоток и засорению активной части трансформатора проводящими частицами (капли меди). Учитывая характер повреждения, полная дефектовка трансформатора возможна только при разборке активной части.

В связи с этим, комиссия пришла к выводу, что при наличии данных дефектов ремонт силового трансформатора 1Т необходимо производить в заводских условиях.

Для сохранения надежного электроснабжения потребителей, на время проведения ремонта, необходимо заменить поврежденный трансформатор аналогичным резервным трансформатором, имеющимся в наличии и находящемся на балансе у филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

С целью оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ, зам.директора по техническим вопросам-Главным инженером филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Буткевичем В.Ф., было принято решение (приказ № 686 от 28.09.2012 г.) о привлечении сторонней организации по замене трансформатора 1Т ПС «Сайма».

Такой организацией является ОАО «Электрозапсибмонтаж», обладающее соответствующим квалифицированным персоналом, имеющее соответствующую материально-техническую базу в непосредственной близости от места повреждения, и возможностью немедленно приступить к выполнению аварийно-восстановительных работ.

Поскольку вышеописанные обстоятельства являются чрезвычайными, имеются основания о проведении закупки на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Сайма» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети способом «у единственного источника», и заключения соответствующего договора с ОАО «Электрозапсибмонтаж» на сумму, согласно составленной смете, в размере 3 499 999,98 рублей, включая НДС (18%).

Подпунктом «а» п. 11.8.1 Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» (протокол № 29/11 от 29.12.2011 г.), предусмотрено, что закупка у единственного источника может осуществляться на основании утвержденной ГКПЗ или решения ЦЗО Общества, в частности, в случае, когда вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла потребность в соответствующих работах, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо. Закупка работ для устранения чрезвычайных обстоятельств должна производиться в объеме не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации её последствий.

Дополнительно следует отметить, что во исполнение Приказа ОАО «Тюменьэнерго» «О порядке взаимодействия при наступлении страхового события по договорам страхования имущества ОАО «Тюменьэнерго» от 27.02.2008 г. № 67, ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети было направлено уведомление об указанных дефектах оборудования в Правовое управление ОАО «Тюменьэнерго» (исх. рег. № Т7/1/4733 от 27.09.2012г.).

Решение Закупочной комиссии:

1. Заключить договор с ОАО «Электрозапсибмонтаж» на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Сайма» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети на сумму 3 499 999,98 рублей, включая НДС (18%).
2. Уведомить ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» о принятом решении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов закупочной комиссии.

«Против» _____ членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии

Зам. председателя Закупочной комиссии

Член Закупочной комиссии

Член Закупочной комиссии

Член Закупочной комиссии

Секретарь Закупочной комиссии



Бурка А.Э.

Буткевич В.Ф.

Коряков В.Г.

Бабаева Л.Я.



Барков Н.И.

Асликян Т.М.